新建完工通車-齊柏林攝

新建完工通車-齊柏林攝



隧道排水管線更換

隧道襯砌結構裂損修復

橋梁伸縮縫間距改善前



橋梁伸縮縫間距改善後

隧道與橋梁改善施工照片